

ADAPTABLE - BROYEUR / RELEVAGE			* facile **** difficile
Anomalie constatée	Causes probables	Solutions	Réalisable par le client
aucune mise en route	pas d'alimentation secteur	verifier prise / fusible / disjoncteur	OUI *
	sécurité moteur	laisser débranché 15 minutes	OUI *
aucune mise en route avec chasse, mais mise en route quand on branche l'appareil sur le secteur	carte défectueuse	remplacer carte	OUI ***
	turbine entre cuve et pressostat débranchée	ouvrir le capot et rebrancher turbine (tuyau transparent)	OUI **
mise en route intempestive	fuite chasse d'eau ou autre appareil sanitaire	réparer la fuite	HORS GARANTIE
	clapet anti retour	vérifier la membrane du clapet ou joint de la boule du clapet	OUI ****
	interférence électrique	vérifier la sélectivité de ligne	HORS GARANTIE
bruit moteur mais pas d'évacuation	blocage par corps étranger	ôter le corps	NON
	condensateur défectueux	remplacer le condensateur	OUI **
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation	HORS GARANTIE
fonctionnement continu	humidité sur carte	sécher la carte	OUI **
	temporisation hs	remplacer carte	OUI ***
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation	HORS GARANTIE
	relevage trop contraignant	revoir l'installation	HORS GARANTIE
mauvaise évacuation	manque d'eau	vérifier le débit de la chasse essayer avec un seau d'eau	OUI *
	relevage trop contraignant	revoir l'installation	HORS GARANTIE
	mauvais diamètre d'évacuation	vérifier l'installation	HORS GARANTIE
pas de mise en route avec douche	grille de bonde ne laisse pas passer l'eau	nettoyer ou ôter la grille de bonde	HORS GARANTIE
	bac à douche trop bas	vérifier la hauteur de 130mm entre le bac et l'appareil	HORS GARANTIE
évacuation très lente	l'event du couvercle bouché	déboucher l'event	OUI **
mauvaise odeur	manque d'eau	vérifier le débit de la chasse essayer avec un seau d'eau	HORS GARANTIE

COMPACT			* facile **** difficile
Anomalie constatée	Causes probables	Solutions	Réalisable par le client
aucune mise en route	pas d'alimentation secteur	vérifier prise / fusible / disjoncteur	OUI *
	turbine débranchée	rebrancher turbine	OUI *
	bouton poussoir défectueux	souffler dans la turbine pour vérifier, changer le poussoir si nécessaire	OUI **
l'eau arrive, pas d'évacuation avec bruit moteur	condensateur défectueux	remplacer condensateur	NON
	blocage par corps étranger	contacter le s.a.v	NON
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation	HORS GARANTIE
	sécurité moteur (sans bruit)	laisser débranché 15 minutes	OUI *
bruit moteur mais pas d'évacuation	électrovanne bouchée	nettoyer le filtre de l'électrovanne	OUI OBLIGATOIRE
	électrovanne ou carte défectueuse	contacter le s.a.v	NON
appareil bruyant	sangle soutien moteur cassée	remplacer sangle	OUI ****
	arrivée d'eau insuffisante	vérifier diamètre / pression arrivée d'eau	HORS GARANTIE
	effet de siphonage	vérifier installation	HORS GARANTIE
mauvaise évacuation	arrivée d'eau insuffisante	vérifier diamètre / pression arrivée d'eau	HORS GARANTIE
	effet de siphonage	vérifier installation	HORS GARANTIE
	canalisation de sortie bouchée	nettoyer la canalisation	HORS GARANTIE